



Le Service d'Assainissement Non Collectif

SPANC



Rapport relatif au Prix et à la Qualité du Service Public d'assainissement non collectif

Exercice 2021

Présenté conformément à l'article L.2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales et au décret n° 2007-675 du 2 mai 2007

Préambule

Chaque habitation se doit d'être dotée d'un système d'épuration des eaux usées. Suivant leur localisation et les contraintes techniques et économiques, certains bâtiments sont reliés au réseau public d'évacuation des eaux usées (le « tout-à-l'égout »), mais d'autres ne le sont pas et doivent posséder leur propre système. On parle alors d'assainissement non collectif, individuel, ou encore autonome.

La Loi sur l'Eau et les Milieux Aquatiques du 3 janvier 1992, modifiée par celle du 30 décembre 2006, impose aux collectivités d'assurer le contrôle de ces dispositifs d'assainissement par la création d'un Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC). Cette compétence est retranscrite dans l'article L2224-8 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Le Code Général des Collectivités Territoriales prévoit, dans son article L2224-5, que le maire présente au conseil municipal, ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale présente à son assemblée délibérante, un rapport annuel sur le prix et la qualité du Service Public d'Assainissement Non Collectif. Ce rapport doit être présenté dans les neuf mois qui suivent la clôture de l'exercice concerné.

Tel est donc l'objet du présent rapport qui renseigne nos usagers sur les aspects techniques et financiers du service, et dont le contenu est fixé par le décret n°2007-675 du 2 mai 2007.


Table des matières

Préambule	1
1. Contexte général	3
1.1 La Communauté de Communes Creuse Sud-Ouest	3
3	
1.2 Le Service Public d'Assainissement Non Collectif de la Communauté de Communes Creuse Sud-Ouest	
3	
1.3 Indice de mise en œuvre de l'assainissement non collectif (indicateur D302.0)	4
1.4 La réglementation	5
2. Caractéristiques techniques du service.....	9
3. Les événements importants en 2021 :	10
Les aides à la réhabilitation des ANC.....	10
3.1 Bilan des contrôles réalisés en 2021	11
3.2 Taux de conformité des dispositifs d'assainissement non collectif (indicateur P301.3).....	14
4. Le compte administratif 2021 (Budget annexe SPANC)	15
5. Perspectives pour l'année 2022	16

1. Contexte général

1.1 La Communauté de Communes Creuse Sud-Ouest

La Communauté de Communes Creuse Sud-Ouest résulte de la fusion des Communautés de Communes de Bourganeuf/Royère-de-Vassivière et de la CIATE au 1er janvier 2017. Au 1^{er} janvier 2018, elle regroupe 43 communes et compte 13 938 habitants, sur un vaste territoire de 909,93 km² au Sud-Ouest du département de la Creuse.



1.2 Le Service Public d'Assainissement Non Collectif de la Communauté de Communes Creuse Sud-Ouest

Par délibération du 27 juillet 2017, le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes Creuse Sud-Ouest a étendu la compétence SPANC à l'ensemble de son territoire, avec prise d'effet au 1er septembre 2017. La compétence SPANC, jusqu'alors compétence optionnelle, est devenue une compétence facultative.

En 2019, la compétence SPANC est exercée en régie sur 43 communes et déléguée au SIAEP de l'Ardour sur la partie Ex- Saint Dizier Leyrenne de Saint Dizier Masbaraud. En juin 2021 intégration de St Dizier Leyrenne .

1.3 Indice de mise en œuvre de l'assainissement non collectif (Indicateur DS02.0)

Cet indicateur est un indicateur descriptif qui renseigne sur l'organisation du SPANC et sur les prestations que ce service est susceptible d'assurer. Pour chaque élément du service public d'assainissement non collectif, la réponse « oui » correspond à une mise en œuvre complète (ou à une capacité de mise en œuvre complète pour les missions réalisées à la demande des usagers) sur l'ensemble du territoire de la collectivité compétente en matière d'assainissement non collectif.

Cet indice de mise en œuvre est scindé en deux parties A et B.

La partie A concerne les éléments obligatoires pour la mise en œuvre de l'assainissement non collectif :

- * La délimitation des zones d'assainissement non collectif sur chaque commune et la validation des zones par une délibération du conseil municipal de chaque commune.
- * L'application d'un règlement du Service Public d'Assainissement Non Collectif approuvé par une délibération du conseil communautaire.
- * Pour les installations neuves ou réhabiliter, la délivrance de rapports de vérification de l'exécution évaluant la conformité de l'installation au regard des prescriptions réglementaires, conformément à l'article 3 de l'arrêté du 27 avril 2012 relatif à l'exécution de la mission de contrôle des installations d'assainissement non collectif.
- * Pour les autres installations, la délivrance de rapports de visite établis dans le cadre de la mission de contrôle du fonctionnement et de l'entretien, conformément à l'article 4 de l'arrêté susmentionné.

La partie B concerne les compétences facultatives du SPANC :

- * Mise en place d'un service pouvant assurer l'entretien des installations d'assainissement non collectif.
- * Existence d'un service capable d'assurer à la demande du propriétaire les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations.
- * Existence d'un service capable d'assurer le traitement des matières de vidanges.

L'arrêté du 2 mai 2007 attribue à chaque élément une note.

L'indice de mise en œuvre de l'assainissement non collectif est obtenu en faisant la somme des points indiqués dans les tableaux A et B ci-dessous. Le tableau B n'est pris en compte que si le total obtenu pour le tableau A est de 100.

Il est à noter que cet indicateur ne peut être interprété en termes de « performance » du service car il ne contient pas d'information sur la qualité des prestations assurées.

Caractéristiques	OUI	NON	NOTE
A- Eléments obligatoires pour l'évaluation de la mise en œuvre de l'ANC · Délimitation des zones d'assainissement non collectif par délibération · Application d'un règlement du SPANC approuvé par délibération · Pour les installations neuves ou à réhabiliter, la délivrance de rapports de vérification de l'exécution évaluant la conformité de l'installation au regard des prescriptions réglementaires, conformément à l'article 3 de l'arrêté du 27 avril 2012 relatif à l'exécution de la mission de contrôle des installations d'assainissement non collectif · Pour les autres installations, la délivrance de rapports de visite établis dans le cadre de la mission de contrôle du fonctionnement et de l'entretien, conformément à l'article 4 de l'arrêté susmentionné	20 20 30 30	0 0 0 0	20 20 30 30
B- Eléments facultatifs du SPANC · Existence d'un service capable d'assurer à la demande du propriétaire l'entretien des installations · Existence d'un service capable d'assurer à la demande du propriétaire les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations · Existence d'un service capable d'assurer le traitement des matières de vidanges	10 20 10	0 0 0	0 0 0
Total			100

La valeur de 100 permet de voir que la mise en œuvre du service SPANC est bien assurée.

1.4 La réglementation

Principalement, trois arrêtés encadrent les missions du SPANC :

- L'arrêté du 7 septembre 2009 modifié par l'arrêté du 7 mars 2012 fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 (moins de 20 équivalent-habitants),
- L'arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l'exécution de la mission de contrôle des installations d'assainissement non collectif, entré en vigueur le 1er juillet 2012.
- L'arrêté du 21 juillet 2015 détermine, les dispositions spécifiques aux installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique supérieur à 1.2 kg/j de DBO5 et inférieur à 12 kg/j de DBO5

Ces arrêtés révisent la réglementation applicable aux installations d'assainissement non collectif et reposent sur trois logiques :

- mettre en place des installations neuves de qualité et conformes à la réglementation,
- réhabiliter prioritairement les installations existantes qui présentent un danger pour la santé des personnes ou un risque avéré de pollution pour l'environnement,
- s'appuyer sur les ventes pour accélérer le rythme de réhabilitation des installations existantes.

La grille d'évaluation entrée en vigueur le 1er juillet 2012 et parue dans l'arrêté du 27 avril 2012 est la suivante :

PROBLÈMES CONSTATÉS SUR L'INSTALLATION DIAGNOSTIQUÉE	INSTALLATION SITUÉE EN ZONE À ENJEUX SANITAIRES OU ENVIRONNEMENTAUX		
	<input type="checkbox"/> NON	<input type="checkbox"/> OUI	
		<input type="checkbox"/> Enjeux sanitaires	<input type="checkbox"/> Enjeux environnementaux
<input type="checkbox"/> Absence d'installation	Non-respect de l'article L 1331-1-1 du code de la santé publique ↳ Mise en demeure de réaliser une installation conforme dans les meilleurs délais		
<input type="checkbox"/> Défaut de sécurité sanitaire <input type="checkbox"/> Défaut de structure ou de fermeture (des ouvrages constituant l'installation) <input type="checkbox"/> Implantation à moins de 35 m en amont hydraulique d'un puits privé déclaré et utilisé pour l'AEP d'un bâtiment ne pouvant pas être raccordé au réseau public de distribution	Installation présentant un danger pour la santé des personnes Installation non-conforme (cas a) ↳ Travaux obligatoires sous 4 ans ↳ si vente travaux dans un délai de 1 an		
<input type="checkbox"/> Installation incomplète <input type="checkbox"/> Installation significativement sous-dimensionnée <input type="checkbox"/> Installation présentant des dysfonctionnements majeurs	Installation non conforme (cas c) ↳ si vente travaux dans un délai de 1 an	Installation présentant un danger pour la santé des personnes Installation non-conforme (cas a) ↳ Travaux obligatoires sous 4 ans ↳ si vente travaux dans un délai de 1 an	Installation présentant un risque environnemental avéré Installation non-conforme (cas b) ↳ Travaux obligatoires sous 4 ans ↳ si vente travaux dans un délai de 1 an
<input type="checkbox"/> Installation présentant des défauts d'entretien ou une usure de l'un de ses éléments constitutifs	Liste de recommandations pour améliorer le fonctionnement de l'installation		
<input type="checkbox"/> Installation ne présentant pas de défaut			

Zone à enjeu sanitaire : une zone qui appartient à l'une des catégories suivantes :

- Périmètre de protection rapprochée ou éloignée d'un captage public utilisé pour la consommation humaine dont l'arrêté préfectoral de déclaration d'utilité publique prévoit des prescriptions spécifiques relatives à l'assainissement non collectif ;
- zone à proximité d'une baignade dans le cas où le profil de baignade, établi conformément au code de la santé publique, a identifié l'installation ou le groupe d'installations d'assainissement non collectif parmi les sources de pollution de l'eau de baignade pouvant affecter la santé des baigneurs ou a indiqué que des rejets liés à l'assainissement non collectif dans cette zone avaient un impact sur la qualité de l'eau de baignade et la santé des baigneurs ;
- zone définie par arrêté du maire ou du préfet, dans laquelle l'assainissement non collectif a un impact sanitaire sur un usage sensible, tel qu'un captage public utilisé pour la consommation humaine, un site de conchyliculture, de pisciculture, de cressiculture, de pêche à pied, de baignade ou d'activités nautiques.

Zones à enjeu environnemental : les zones identifiées par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) démontrant une contamination des masses d'eau par l'assainissement non collectif sur les têtes de bassin et les masses d'eau.

Défaut de sécurité sanitaire

L'installation présente un défaut de sécurité sanitaire si au moins un des points cités ci-dessous est vérifié.

Un contact est possible avec les eaux usées prétraitées ou non, à l'intérieur de la parcelle comme hors de la parcelle. Par « parcelle », on entend l'ensemble des terrains privés contigus appartenant au(x) propriétaire(s) de l'installation. A contrario, une installation n'est pas considérée comme présentant un défaut de sécurité sanitaire si un contact est possible avec un rejet d'eaux traitées en milieu superficiel.

L'installation présente un risque de transmission de maladies par des vecteurs (moustiques) : l'installation se trouve dans une zone de lutte contre les moustiques, définie par arrêté préfectoral ou municipal et une prolifération d'insectes est constatée aux abords de l'installation. Si l'installation se situe hors zone de lutte contre les moustiques, la prolifération d'insectes ne conduira pas à déclarer l'installation comme présentant un défaut de sécurité sanitaire et ce point sera notifié au propriétaire dans le rapport établi à l'issue du contrôle.

Des nuisances olfactives sont constatées : le jour du contrôle, l'installation présente une nuisance olfactive pour l'occupant ou bien la commune a reçu au moins une plainte de tiers concernant l'installation contrôlée.

Défaut de structure ou de fermeture des ouvrages constituant l'installation représentant un risque pour la sécurité des personnes

L'installation présente un risque pour la sécurité des personnes si un défaut important de résistance structurelle ou un couvercle non sécurisé (poids insuffisant ou absence de dispositif de sécurisation) sont constatés ou bien si le dispositif électrique associé est défectueux.

Installation située à moins de 35 mètres en amont hydraulique d'un puits privé déclaré et utilisé pour l'alimentation en eau potable d'un bâtiment ne pouvant pas être raccordé au réseau public de distribution

L'implantation d'installations à moins de 35 mètres d'un **puits privé déclaré en mairie** d'eau destinée à la consommation humaine est interdite par l'arrêté du 7 septembre 2009 relatif aux prescriptions techniques applicables aux installations d'assainissement non collectif. Dans le cas particulier où le raccordement au réseau public de distribution n'est pas possible, les installations existantes implantées dans ces zones sont considérées comme non conformes et doivent être déplacées à plus de 35 mètres ou en aval hydraulique du puits utilisé pour la consommation humaine. En cas d'impossibilité technique et lorsque l'immeuble est desservi par le réseau public de distribution d'eau potable, l'eau du puits privé est interdite à la consommation humaine.

Si le contrôleur constate que l'installation correspond à l'une des situations citées ci-dessus, celle-ci est considérée comme présentant un danger pour la santé des personnes.

Installation incomplète ou significativement sous-dimensionnée ou présentant un dysfonctionnement majeur

L'installation est incomplète ou significativement sous-dimensionnée ou présente des dysfonctionnements majeurs si au moins un des points cités ci-dessous est vérifié.

Concernant les installations incomplètes, le contrôleur peut constater l'une des situations suivantes :

- une fosse septique seule ;
- un prétraitement seul ou un traitement seul ;
- un rejet d'eaux usées prétraitées ou partiellement prétraitées dans un puisard ;
- un rejet d'eaux usées prétraitées ou partiellement prétraitées dans une mare ou un cours d'eau ;
- une fosse étanche munie d'un trop-plein, une évacuation d'eaux usées brutes dans un système d'épandage ;
- un rejet de la totalité des eaux usées brutes à l'air libre, dans un puisard, un cours d'eau, une mare...

Concernant les installations significativement sous-dimensionnées, le contrôleur s'attache à vérifier l'adéquation entre la capacité de traitement de l'installation et le flux de pollution à traiter : le sous-dimensionnement est significatif si la capacité de l'installation est inférieure au flux de pollution à traiter dans un rapport de 1 à 2.

Le contrôleur peut notamment constater les situations suivantes :

- un drain d'épandage unique ;
- une fosse septique utilisée comme fosse toutes eaux ;
- une fosse qui déborde systématiquement ;
- une partie significative des eaux ménagères qui n'est pas traitée...

Concernant les installations présentant un dysfonctionnement majeur, le contrôle aboutit au constat que l'un des éléments de l'installation ne remplit pas du tout sa mission.

Notamment, le contrôleur peut constater l'une des situations suivantes :

- un prétraitement fortement dégradé et ayant perdu son étanchéité ;
- un réseau de drains d'épandage totalement engorgés conduisant à la remontée en surface d'eaux usées ;
- une micro-station avec un moteur hors service ;
- une micro-station sur laquelle des départs de boues sont constatés...

2. Caractéristiques techniques du service

- Organisation administrative du service :

Le SPANC regroupe 43 communes : *Ahun, Ars, Banize, Chamberaud, Chavanat, La Chapelle-Saint-Martial, Le Donzeil, Fransèches, Janaillat, Lépinas, Maisonnisses, , Moutier d'Ahun, Pontarion, La Pouge, Saint Avit le Pauvre, Saint Georges la Pouge, Saint Hilaire la Plaine, Saint Hilaire le Château, Saint Martial le Mont, Saint Michel de Veisse, Sardent, Sous-Parsat, Thauron, Vidaillat, Auriat, Bosmoreau-les-Mines, Bourganeuf, Faux-Mazuras, Mansat-la-Courrière, Le-Monteil-au-Vicomte, St Dizier Masbaraud, Montboucher, Royère-de-Vassivière, Saint-Amand-Jartoudeix, Saint-Junien-la Bregère, Saint-Martin-Château, Saint-Martin-Sainte-Catherine, Saint-Moreil, Saint-Pardoux-Morterolles, Saint-Pierre-Bellevue, Saint-Pierre-Chérignat, Saint-Priest-Palus et Soubrebost.*

- Estimation de la population desservie par le service public d'assainissement non collectif

Est ici considéré comme un habitant desservi toute personne – y compris les résidents saisonniers – qui n'est pas desservi par un réseau d'assainissement collectif.

Le service public d'assainissement non collectif dessert 8 900 habitants, pour un nombre total d'habitants résidents sur le territoire du service de 13 938.

Le nombre d'installations d'assainissement non collectif est d'environ 6500.

- Mode de gestion du service

Le service est composé de la manière suivante :

- 1 référent de service sur le secteur d'Ahun
- 1 technicien secteur Bourganeuf

(A noté en 2018 le service était composé de 3.3 ETP)

Le matériel à disposition :

- Le logiciel utilisé est ANC Graph
- 2 véhicules de service
- Petit matériel : pelle, pioche, tournevis , fluorésine ...

- 2 détecteurs de fosse

- Prestations assurées dans le cadre du service (art L.2224-8 du CGCT)

Le SPANC assure :

- ❖ Le contrôle des installations d'assainissement non collectif neuves ou réhabilitées,
- ❖ Le contrôle périodique de bon fonctionnement et d'entretien de l'ensemble des installations.

Ces missions sont obligatoires (article L.2224-8 du CGCT). La fréquence de ces contrôles a été modifiée en 2017, passant de 10 ans pour toutes les installations, à 4 ans, 6 ans et 10 ans suivant la grille d'évaluation du 27 avril 2012.

- ❖ Le contrôle pour les ventes immobilières depuis le 1er janvier 2011. Au moment de la signature de l'acte de vente, le diagnostic d'assainissement non collectif est à joindre au dossier de diagnostic technique au même titre que d'autres diagnostics immobiliers tels que le diagnostic de performance énergétique, électricité, plomb, amiante, etc. C'est le rapport de visite du SPANC, daté de moins de 3 ans, qui fait état de diagnostic d'assainissement non collectif. La vente n'est normalement pas envisageable sans ce document.

La collectivité n'a pas souhaité prendre les compétences optionnelles au SPANC, c'est-à-dire la compétence vidange et réhabilitation.

De plus au quotidien le service réalise des visites dites de conseil auprès des communes, entreprises, usagers, pour des conseils techniques, administratifs, gestion de conflit, gestion des aides à la réhabilitation pour les particuliers ...

3. Les événements importants en 2021 :

Différents événements ont ponctué l'année 2021 pour le service SPANC.

- Intégration de la partie St Dizier Leyrenne
- Acquisition de tablette pour les visites terrain
- Intégration dans le service d'une assistance pour répondre aux appels téléphoniques
- Préparation des modifications du règlement du SPANC pour la durée du mandat
- Présentation et travail en commission sur les points suivants : Tarifs, fréquences de passages et aides à la réhabilitation en juin et octobre 2021. Pour une présentation en conseil en février 2022.

Les aides à la réhabilitation des ANC :

Il existe deux types d'aide sur le territoire, les aides de l'agence de l'eau Loire-Bretagne et celles de la collectivité.

Aides Comcom 2021 :

Enveloppe initiale : 22 000 €

8 dossiers déposés en 2021 pour un montant total de **11 053.7 €** , **3 dossiers restant de 2020** ayant réaliser les travaux en 2021 pour **5646.52 €** et un dossier classé sans suite n’ayant pas réalisé les travaux .

Pour rappel lors de la réceptions du courriers d’attribution de la subvention, les usagers on un délai de 1 an pour réaliser les travaux .

Aides Agence de l’eau 2021 :

12 dossiers déposés pour un montant d’aides prévisionnel de 28 461 .91 € .


3 dossiers réaliser en 2021 pour **7650 €** + **3 dossiers restant de 2020** dont les travaux ont été réaliser en 2021 pour **7484.02 €** .

Pour rappel lors de la réception du courrier d’attribution de la subvention, les usagers ont un délai de 1 an pour réaliser les travaux.

Le nombre peu élevé de demande s’explique par, des maisons achetées après le 01/01/2011 donc non éligible, des maisons situées dans une zone d’assainissement collectif par l’étude de zonage donc non éligible, l’obligation de fournir une étude de sol et de filière (environ 500 €) , le montant peu élevé des aides 2550 € maximum (montant moyen de travaux de réhabilitation 8000 €) .


Fin des aides de l’agence le 31/12/2021 .

3.1 Bilan des contrôles réalisés en 2021




FO1 Conception	124	18%
FO2 Fin de travaux	100	14%
FO4 Bon fonctionnement	177	26%
FO4 Vente	184	27%
Conseil	106	15%
Total	691	


Installations neuves contrôlées en 2021




FO1	
Réhabilitations	108
Constructions neuves	16



FO2	
Avis favorable	95
Avis avec réserve	4
Avis défavorable	1



FO4 BF	
Absence	9
Défaut de sécurité	27
Incomplet	46
Conforme	95



FO4 Vente	
Absence	21
Défaut de sécurité	29
Incomplet	59
Conforme	75

Concernant les ventes immobilières le diagnostic est valable 3 ans . D'après la réglementation, les acquéreurs ont un délai de 1 an après la signature l'acte authentique de vente pour réaliser les travaux en cas de non-conformité.

Les principales causes de la non-réalisation des travaux sont :

- Cout des travaux excessif entre 5000 à + 10 000 €

- Absence de moyen financier, même lors de l'achat d'une habitation
- Certains usagers sont mal informés, sur l'obligation d'avoir le diagnostic lors de la signature de l'acte authentique de vente afin d'acheter en connaissance de cause et de réaliser les travaux dans les 1 an qui suit l'achat (cas plus fréquemment rencontré lors des premières années de l'application de cette réglementation).

Cependant il a été observé sur le terrain, que certains usagers négocient à la baisse le prix de l'habitation sans pour autant réaliser les travaux de mises en conformité.

En annexe le détail des visites réalisées par commune en 2021.

3.2 Taux de conformité des dispositifs d'assainissement non collectif (indicateur P301.3)

Cet indicateur évalue le pourcentage d'installations d'assainissement non collectif conformes, après contrôle, à la réglementation sur l'ensemble des installations contrôlées depuis la création du service. L'indicateur est le rapport, exprimé en pourcentage, entre, d'une part, le nombre d'installations déclarées conformes suite aux contrôles prévus à l'article 3 de l'arrêté du 27 avril 2012 relatif à l'exécution de la mission de contrôle des installations d'assainissement non collectif auquel est ajouté le nombre d'installations ne présentant pas de dangers pour la santé des personnes ou de risques avérés de pollution de l'environnement suite aux contrôles prévus à l'article 4 du même arrêté et, d'autre part, le nombre total d'installations contrôlées depuis la création du service.

Fin 2021 pour donner suite à un appel de la DTT, il s'avère que depuis plusieurs années, un des paramètres de la formule de calcul était mal interprété. Le nombre de contrôle réaliser depuis la création du service, si une installation a été contrôlé 3 fois, elle ne compte que pour une. De plus le départ et l'arrivée de commune on erroné les résultats.

Afin d'obtenir le résultat le plus juste et cohérent l'extraction des données du logiciel pour 2021 à été prise comme base et seras utilisé pour les années à venir.

Au total, sur le territoire, selon la formule imposée par les services de l'Etat :

- 896 installations ont fait l'objet d'une mise en conformité il y a moins de 10 ans,
- 1545 sont jugées conformes
- 2269 sont jugées non conformes mais ne présentant pas de dangers pour la santé des personnes ou de risques avérés de pollution de l'environnement.
- 1165 sont jugé non conformes mais présentant un danger pour la santé des personnes et risques environnementaux avérés
- 3 sont jugé non conformes mais présentant un danger pour la santé des personnes et risques environnementaux avérés situés dans au zone à enjeux sanitaires ou environnementaux
- 476 ne possèdent pas d'installation d'assainissement.
- 6960 nombre total d'installations contrôlé depuis la création du service (neuf et existant)

I = (Nombre d'installations contrôlées jugées conformes ou ayant fait l'objet d'une mise en conformité + nombre d'installations jugées non conformes mais ne présentant pas de dangers pour la santé des personnes ou de risques avérés de pollution de l'environnement)

/ Nombre total d'installations contrôlées depuis la création du service x 100

$$I = (896+1545+2269)/6960*100 = 67 \%$$

Cette formule est non représentative de la réalité du territoire en effet le pourcentage réel d'installations conformes sur le territoire est de :

$X = (\text{nombre d'installations ayant fait l'objet d'une mise en conformité} + \text{nombre d'installations conforme}) / \text{nombre total d'installations contrôlés depuis la création du service} \times 100$

$$X = (896+1545) / 6960 \times 100 = 35 \%$$

4. Le compte administratif 2021 (Budget annexe SPANC)

Dépenses d'exploitation

Charges à caractère général		9702.29
Charges à caractère général "charges rattachées"		0
Charges de personnel		70 868.67
Charges exceptionnelles		465
Opération ordre transfert entre section		273
	Total	81308.96

Déficit d'exploitation reporté N-1		16 376.29
------------------------------------	--	-----------

Recette d'exploitation

Vente produits fabriqués , prestations		61045
Vente produits fabriqués , prestations " Prod rattachées "		0
Subvention d'exploitation		0
Subvention d'exploitation " Prod rattachées"		0
	Total	61045

Excédent d'exploitation reporté de N-1		0
--	--	---

Dépenses d'investissement

Immobilisation corporelles		4344.68
	Total	4344.68

Recettes d'investissement

Opération de transfert entre deux sections		273
	Total	273

Solde d'exécution positif reporté N-1		16466.33
---------------------------------------	--	----------

5. Perspectives pour l'année 2022

Les objectifs 2022 seront :

- Présentation et vote en conseil communautaire du règlement de service , suite au travail réaliser en 2021.
- Réaliser un inventaire des installations de + 20 EH + création d'un cahier de vie
- Relance des installations non contrôlés lors du marché public
- Lister les installations n'ayant jamais été contrôlés

Le SPANC continuera ses autres missions en parallèle :

- Etablissement des dossiers de conception dans le cadre de l'instruction des dossiers d'urbanisme (PC, CUb...),
- Les contrôles de conception et de bonne exécution des travaux (habitations neuves ou réhabilitées),
- Les contrôles de bon fonctionnement et de bon entretien
- Les contrôles pour les ventes immobilières,
- Les rapports de visite des installations contrôlés,
- La gestion des conflits,
- Visites conseils,
- Instruction et suivit des dossiers d'aides aux particuliers de la Comcom
- Les courriers divers, veilles juridiques, rapport d'activité, gestion du servi