

## ANNEXE 1 : Descriptif des contrôles par communes pour l'année 2021 .

### Légende :

FO1 : Projet : validation des projets avant travaux




FO2 : Travaux : visite réaliser à la fin de travaux de création ou de réhabilitation

FO4 BF : Bon fonctionnement : contrôle périodique

FO4 Vente : contrôle lors d'une vente immobilière




Conforme , Incomplet , Risques sanitaires , Absence voir la grille d'évaluation entrée en vigueur le 1er juillet 2012 et parue dans l'arrêté du 27 avril 2012 est la suivante :

PROBLÈMES CONSTATÉS SUR L'INSTALLATION DIAGNOSTIQUÉE	INSTALLATION SITUÉE EN ZONE À ENJEUX SANITAIRES OU ENVIRONNEMENTAUX		
	<input type="checkbox"/> NON	<input type="checkbox"/> OUI	
		<input type="checkbox"/> Enjeux sanitaires	<input type="checkbox"/> Enjeux environnementaux
<input type="checkbox"/> Absence d'installation	Non-respect de l'article L 1331-1-1 du code de la santé publique ↳ Mise en demeure de réaliser une installation conforme dans les meilleurs délais		
<input type="checkbox"/> Défaut de sécurité sanitaire <input type="checkbox"/> Défaut de structure ou de fermeture (des ouvrages constituant l'installation) <input type="checkbox"/> Implantation à moins de 35 m en amont hydraulique d'un puits privé déclaré et utilisé pour l'AEP d'un bâtiment ne pouvant pas être raccordé au réseau public de distribution	Installation présentant un danger pour la santé des personnes Installation non-conforme (cas a) ↳ Travaux obligatoires sous 4 ans ↳ <u>si vente</u> travaux dans un délai de 1 an		
<input type="checkbox"/> Installation incomplète <input type="checkbox"/> Installation significativement sous-dimensionnée <input type="checkbox"/> Installation présentant des dysfonctionnements majeurs	Installation non conforme (cas c) ↳ <u>si vente</u> travaux dans un délai de 1 an	Installation présentant un <u>danger pour la santé des personnes</u> Installation non-conforme (cas a) ↳ Travaux obligatoires sous 4 ans ↳ <u>si vente</u> travaux dans un délai de 1 an	Installation présentant un <u>risque environnemental avéré</u> Installation non-conforme (cas b) ↳ Travaux obligatoires sous 4 ans ↳ <u>si vente</u> travaux dans un délai de 1 an
<input type="checkbox"/> Installation présentant des défauts d'entretien ou une usure de l'un de ses éléments constitutifs	Liste de recommandations pour améliorer le fonctionnement de l'installation		
<input type="checkbox"/> Installation ne présentant pas de défaut			



FO1	
Réhabilitations	1
Constructions neuves	5
FO2	
Travaux conformes	3
Travaux avec reserves	0
Travaux non conformes	0


FO4 BF	
Absence	1
Défaut de sécurité	0
Incomplet	1
Conforme	4
FO4 Vente	
Absence	1
Défaut de sécurité	2
Incomplet	4
Conforme	2




FO1	
Réhabilitations	3
Constructions neuves	0
FO2	
Travaux conformes	4
Travaux avec reserves	0
Travaux non conformes	0

FO4 BF	
Absence	1
Défaut de sécurité	0
Incomplet	1
Conforme	1
FO4 Vente	
Absence	0
Défaut de sécurité	1
Incomplet	0
Conforme	4


### Auriat projet + travaux



### Auriat Bon fonctionnement



### Auriat Vente



FO1	
Réhabilitations	2
Constructions neuves	0
FO2	
Travaux conformes	2
Travaux avec reserves	0
Travaux non conformes	0

FO4 BF	
Absence	0
Défaut de sécurité	0
Incomplet	0
Conforme	5
FO4 Vente	
Absence	0
Défaut de sécurité	0
Incomplet	0
Conforme	1


Envoyé en préfecture le 21/10/2022

Reçu en préfecture le 21/10/2022


Publié le

ID : 023-200067189-20221018-20221001-DE

## Banize projet + travaux






## Banize Bo



■ Absence  
■ Défaut de sécurité  
■ Incomplet  
■ Conforme




FO1	
Réhabilitations	2
Constructions neuves	0
FO2	
Travaux conformes	1
Travaux avec reserves	0
Travaux non conformes	0

FO4 BF	
Absence	0
Défaut de sécurité	0
Incomplet	0
Conforme	1
FO4 Vente	
Absence	0
Défaut de sécurité	0
Incomplet	0
Conforme	0






FO1	
Réhabilitations	2
Constructions neuves	0
FO2	
Travaux conformes	0
Travaux avec réserves	0
Travaux non conformes	0

FO4 BF	
Absence	0
Défaut de sécurité	1
Incomplet	1
Conforme	1
FO4 Vente	
Absence	0
Défaut de sécurité	0
Incomplet	0
Conforme	1



FO1	
Réhabilitations	4
Constructions neuves	0
FO2	
Travaux conformes	2
Travaux avec réserves	0
Travaux non conformes	0




FO4 BF	
Absence	0
Défaut de sécurité	1
Incomplet	0
Conforme	1
FO4 Vente	
Absence	2
Défaut de sécurité	2
Incomplet	2
Conforme	1



FO1	
Réhabilitations	0
Constructions neuves	0
FO2	
Travaux conformes	1
Travaux avec réserves	0
Travaux non conformes	0




FO4 BF	
Absence	0
Défaut de sécurité	0
Incomplet	0
Conforme	1
FO4 Vente	
Absence	1
Défaut de sécurité	0
Incomplet	1
Conforme	0








FO1	
Réhabilitations	1
Constructions neuves	0
FO2	
Travaux conformes	0
Travaux avec réserves	0
Travaux non conformes	0

FO4 BF	
Absence	0
Défaut de sécurité	1
Incomplet	3
Conforme	0
FO4 Vente	
Absence	0
Défaut de sécurité	1
Incomplet	1
Conforme	3






FO1	
Réhabilitations	1
Constructions neuves	0
FO2	
Travaux conformes	0
Travaux avec reserves	0
Travaux non conformes	0

FO4 BF	
Absence	1
Défaut de sécurité	2
Incomplet	0
Conforme	2
FO4 Vente	
Absence	1
Défaut de sécurité	0
Incomplet	0
Conforme	0



FO1	
Réhabilitations	1
Constructions neuves	0
FO2	
Travaux conformes	2
Travaux avec reserves	0
Travaux non conformes	0

FO4 BF	
Absence	1
Défaut de sécurité	2
Incomplet	2
Conforme	5
FO4 Vente	
Absence	0
Défaut de sécurité	1
Incomplet	2
Conforme	5



FO1	
Réhabilitations	7
Constructions neuves	1
FO2	
Travaux conformes	7
Travaux avec réserves	0
Travaux non conformes	0



FO4 BF	
Absence	0
Défaut de sécurité	4
Incomplet	1
Conforme	2
FO4 Vente	
Absence	0
Défaut de sécurité	3
Incomplet	5
Conforme	4

Envoyé en préfecture le 21/10/2022

Reçu en préfecture le 21/10/2022

Publié le

ID : 023-200067189-20221018-20221001-DE



FO1	
Réhabilitations	1
Constructions neuves	0
FO2	
Travaux conformes	1
Travaux avec reserves	0
Travaux non conformes	0

FO4 BF	
Absence	0
Défaut de sécurité	0
Incomplet	0
Conforme	0
FO4 Vente	
Absence	0
Défaut de sécurité	0
Incomplet	0
Conforme	2



Envoyé en préfecture le 21/10/2022

Reçu en préfecture le 21/10/2022

Publié le




ID : 023-200067189-20221018-20221001-DE

SLOW






FO1	
Réhabilitations	1
Constructions neuves	0
FO2	
Travaux conformes	0
Travaux avec reserves	0
Travaux non conformes	0

FO4 BF	
Absence	0
Défaut de sécurité	0
Incomplet	0
Conforme	0
FO4 Vente	
Absence	0
Défaut de sécurité	0
Incomplet	3
Conforme	1



FO1	
Réhabilitations	1
Constructions neuves	2
FO2	
Travaux conformes	1
Travaux avec réserves	0
Travaux non conformes	0




FO4 BF	
Absence	0
Défaut de sécurité	1
Incomplet	2
Conforme	0
FO4 Vente	
Absence	0
Défaut de sécurité	1
Incomplet	1
Conforme	1



FO1	
Réhabilitations	1
Constructions neuves	0
FO2	
Travaux conformes	1
Travaux avec reserves	0
Travaux non conformes	0

FO4 BF	
Absence	0
Défaut de sécurité	0
Incomplet	0
Conforme	1
FO4 Vente	
Absence	0
Défaut de sécurité	0
Incomplet	1
Conforme	1






FO1	
Réhabilitations	2
Constructions neuves	2
FO2	
Travaux conformes	4
Travaux avec reserves	0
Travaux non conformes	0


FO4 BF	
Absence	0
Défaut de sécurité	1
Incomplet	5
Conforme	27
FO4 Vente	
Absence	0
Défaut de sécurité	0
Incomplet	1
Conforme	4

### Maisonnisses Bon fonctionnement



- Absence
- Défaut de sécurité
- Incomplet
- Conforme




### Maison



- Absence
- Défaut de sécurité
- Incomplet
- Conforme




FO1	
Réhabilitations	0
Constructions neuves	0
FO2	
Travaux conformes	0
Travaux avec reserves	0
Travaux non conformes	0

FO4 BF	
Absence	0
Défaut de sécurité	0
Incomplet	1
Conforme	0
FO4 Vente	
Absence	0
Défaut de sécurité	0
Incomplet	1
Conforme	4






FO1	
Réhabilitations	1
Constructions neuves	0
FO2	
Travaux conformes	0
Travaux avec reserves	0
Travaux non conformes	0

FO4 BF	
Absence	0
Défaut de sécurité	0
Incomplet	0
Conforme	2
FO4 Vente	
Absence	0
Défaut de sécurité	1
Incomplet	0
Conforme	0




FO1	
Réhabilitations	4
Constructions neuves	0
FO2	
Travaux conformes	4
Travaux avec réserves	1
Travaux non conformes	0

FO4 BF	
Absence	0
Défaut de sécurité	0
Incomplet	1
Conforme	1
FO4 Vente	
Absence	1
Défaut de sécurité	0
Incomplet	1
Conforme	3






FO1	
Réhabilitations	0
Constructions neuves	1
FO2	
Travaux conformes	1
Travaux avec réserves	0
Travaux non conformes	0

FO4 BF	
Absence	0
Défaut de sécurité	0
Incomplet	1
Conforme	0
FO4 Vente	
Absence	0
Défaut de sécurité	1
Incomplet	0
Conforme	1






<b>FO1</b>	
Réhabilitations	0
Constructions neuves	0
<b>FO2</b>	
Travaux conformes	0
Travaux avec reserves	0
Travaux non conformes	0

<b>FO4 BF</b>	
Absence	0
Défaut de sécurité	0
Incomplet	0
Conforme	0
<b>FO4 Vente</b>	
Absence	0
Défaut de sécurité	0
Incomplet	0
Conforme	1



FO1	
Réhabilitations	4
Constructions neuves	1
FO2	
Travaux conformes	2
Travaux avec réserves	0
Travaux non conformes	0




FO4 BF	
Absence	2
Défaut de sécurité	0
Incomplet	6
Conforme	3
FO4 Vente	
Absence	1
Défaut de sécurité	3
Incomplet	1
Conforme	1



FO1	
Réhabilitations	7
Constructions neuves	0
FO2	
Travaux conformes	4
Travaux avec réserves	0
Travaux non conformes	0


FO4 BF	
Absence	1
Défaut de sécurité	0
Incomplet	1
Conforme	1
FO4 Vente	
Absence	0
Défaut de sécurité	0
Incomplet	1
Conforme	0








FO1	
Réhabilitations	9
Constructions neuves	0
FO2	
Travaux conformes	8
Travaux avec réserves	1
Travaux non conformes	0

FO4 BF	
Absence	0
Défaut de sécurité	1
Incomplet	0
Conforme	2
FO4 Vente	
Absence	4
Défaut de sécurité	2
Incomplet	8
Conforme	6






FO1	
Réhabilitations	1
Constructions neuves	0
FO2	
Travaux conformes	1
Travaux avec réserves	0
Travaux non conformes	0

FO4 BF	
Absence	0
Défaut de sécurité	0
Incomplet	0
Conforme	0
FO4 Vente	
Absence	0
Défaut de sécurité	0
Incomplet	0
Conforme	0






FO1	
Réhabilitations	3
Constructions neuves	1
FO2	
Travaux conformes	2
Travaux avec réserves	1
Travaux non conformes	0

FO4 BF	
Absence	1
Déficit de sécurité	0
Incomplet	0
Conforme	0
FO4 Vente	
Absence	2
Déficit de sécurité	2
Incomplet	3
Conforme	3





FO1	
Réhabilitations	6
Constructions neuves	0
FO2	
Travaux conformes	4
Travaux avec réserves	0
Travaux non conformes	0

FO4 BF	
Absence	0
Défaut de sécurité	0
Incomplet	1
Conforme	0
FO4 Vente	
Absence	1
Défaut de sécurité	1
Incomplet	0
Conforme	0






FO1	
Réhabilitations	4
Constructions neuves	0
FO2	
Travaux conformes	3
Travaux avec réserves	0
Travaux non conformes	0

FO4 BF	
Absence	1
Défaut de sécurité	2
Incomplet	2
Conforme	0
FO4 Vente	
Absence	4
Défaut de sécurité	1
Incomplet	2
Conforme	2






FO1	
Réhabilitations	1
Constructions neuves	0
FO2	
Travaux conformes	1
Travaux avec reserves	0
Travaux non conformes	0

FO4 BF	
Absence	0
Défaut de sécurité	2
Incomplet	2
Conforme	4
FO4 Vente	
Absence	0
Défaut de sécurité	0
Incomplet	0
Conforme	0



FO1	
Réhabilitations	2
Constructions neuves	1
FO2	
Travaux conformes	3
Travaux avec réserves	0
Travaux non conformes	0




FO4 BF	
Absence	1
Défaut de sécurité	1
Incomplet	2
Conforme	1
FO4 Vente	
Absence	1
Défaut de sécurité	0
Incomplet	3
Conforme	2



FO1	
Réhabilitations	6
Constructions neuves	0
FO2	
Travaux conformes	4
Travaux avec réserves	0
Travaux non conformes	0




FO4 BF	
Absence	0
Défaut de sécurité	0
Incomplet	2
Conforme	6
FO4 Vente	
Absence	0
Défaut de sécurité	1
Incomplet	0
Conforme	1








FO1	
Réhabilitations	1
Constructions neuves	0
FO2	
Travaux conformes	1
Travaux avec réserves	0
Travaux non conformes	0

FO4 BF	
Absence	0
Défaut de sécurité	2
Incomplet	2
Conforme	2
FO4 Vente	
Absence	1
Défaut de sécurité	2
Incomplet	3
Conforme	0






FO1	
Réhabilitations	1
Constructions neuves	0
FO2	
Travaux conformes	3
Travaux avec reserves	0
Travaux non conformes	0

FO4 BF	
Absence	0
Défaut de sécurité	0
Incomplet	1
Conforme	0
FO4 Vente	
Absence	0
Défaut de sécurité	0
Incomplet	0
Conforme	2






FO1	
Réhabilitations	3
Constructions neuves	1
FO2	
Travaux conformes	3
Travaux avec réserves	0
Travaux non conformes	1

FO4 BF	
Absence	0
Défaut de sécurité	3
Incomplet	2
Conforme	4
FO4 Vente	
Absence	0
Défaut de sécurité	0
Incomplet	3
Conforme	2






FO1	
Réhabilitations	4
Constructions neuves	0
FO2	
Travaux conformes	4
Travaux avec réserves	0
Travaux non conformes	0

FO4 BF	
Absence	0
Défaut de sécurité	0
Incomplet	1
Conforme	1
FO4 Vente	
Absence	1
Défaut de sécurité	0
Incomplet	0
Conforme	1






FO1	
Réhabilitations	3
Constructions neuves	0
FO2	
Travaux conformes	2
Travaux avec reserves	0
Travaux non conformes	0

FO4 BF	
Absence	0
Défaut de sécurité	0
Incomplet	2
Conforme	3
FO4 Vente	
Absence	0
Défaut de sécurité	1
Incomplet	1
Conforme	4






FO1	
Réhabilitations	5
Constructions neuves	0
FO2	
Travaux conformes	3
Travaux avec réserves	0
Travaux non conformes	0

FO1	
Réhabilitations	5
Constructions neuves	0
FO2	
Travaux conformes	3
Travaux avec réserves	0
Travaux non conformes	0



FO1	
Réhabilitations	3
Constructions neuves	1
FO2	
Travaux conformes	5
Travaux avec réserves	0
Travaux non conformes	0

FO4 BF	
Absence	0
Défaut de sécurité	1
Incomplet	1
Conforme	2
FO4 Vente	
Absence	0
Défaut de sécurité	0
Incomplet	6
Conforme	5




FO1	
Réhabilitations	5
Constructions neuves	0
FO2	
Travaux conformes	5
Travaux avec réserves	0
Travaux non conformes	0

FO4 BF	
Absence	0
Défaut de sécurité	1
Incomplet	2
Conforme	0
FO4 Vente	
Absence	0
Défaut de sécurité	0
Incomplet	0
Conforme	2






## St Priest P. Bon fonctionnement



- Absence
- Défaut de sécurité
- Incomplet
- Conforme



<b>FO1</b>	
Réhabilitations	0
Constructions neuves	0
<b>FO2</b>	
Travaux conformes	0
Travaux avec reserves	0
Travaux non conformes	0

<b>FO4 BF</b>	
Absence	0
Défaut de sécurité	0
Incomplet	1
Conforme	0
<b>FO4 Vente</b>	
Absence	0
Défaut de sécurité	0
Incomplet	0
Conforme	0






FO1	
Réhabilitations	2
Constructions neuves	0
FO2	
Travaux conformes	2
Travaux avec reserves	0
Travaux non conformes	0

FO4 BF	
Absence	0
Défaut de sécurité	0
Incomplet	1
Conforme	2
FO4 Vente	
Absence	0
Défaut de sécurité	1
Incomplet	2
Conforme	2



FO1	
Réhabilitations	1
Constructions neuves	0
FO2	
Travaux conformes	1
Travaux avec réserves	1
Travaux non conformes	0

FO4 BF	
Absence	0
Défaut de sécurité	0
Incomplet	0
Conforme	0
FO4 Vente	
Absence	0
Défaut de sécurité	0
Incomplet	1
Conforme	3



FO1	
Réhabilitations	2
Constructions neuves	0
FO2	
Travaux conformes	0
Travaux avec reserves	0
Travaux non conformes	0

FO4 BF	
Absence	0
Défaut de sécurité	1
Incomplet	3
Conforme	3
FO4 Vente	
Absence	0
Défaut de sécurité	0
Incomplet	3
Conforme	0